

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65  
ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN vzw  
Slabbaertstraat 18  
3210 LUBBEEK  
Tel. 016/63.47.45 - Fax 016/63.12.21

O. ref.: \_\_\_\_\_  
U. ref.: 4 VERSLAG nr. 14/0301/01

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Wanzen  
Hoogstr.  
EIGENAAR : Vhefvere  
Adres : \_\_\_\_\_  
OPDRACHTGEVER : John  
Adres : \_\_\_\_\_  
INSTALLATEUR : Onbekend  
Adres : \_\_\_\_\_  
BTW of IK : \_\_\_\_\_

STROOMLEVERANCIER : PBE  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. 4  
Index : \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek : 23/01/01 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :  
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) 11  
Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend : Type der lokalen : W4  
Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86  
Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A  
Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar : type TCO DP  
Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT 11  
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 4 ; RA : 25 Ohm; RI tot 10 MOhm

BESCHRIJVING :  
Laagspanningsinstallatie resulterend uit de voorschriften van het TR.

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op _____
de aangeschikte van de stroomvoorziening
naam : _____
handtekening : _____

### PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 0  
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op \_\_\_\_\_ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2. De installatie is niet conform.  
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER :  
nr. + naam + handtekening  
dr. 15/01

De directeur, [Handtekening]